

# Gutachtliche Stellungnahme 655 31941/6 R1 vom 14. August 2008



zum Nachweis 601 31941/6 vom 04. Dezember 2006  
Überprüfung des Foggingverhaltens von Einbauten  
im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-  
Isolierglas nach DIN EN 1279-6

Auftraggeber **Pellini S.p.A.**  
Via Fusari, 19

26845 Codogno (Lo)  
Italien

Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas mit Einbauten im Scheibenzwischenraum
Bezeichnung	ScreenLine <sup>®</sup> SL20MP bzw. SL22MP
Außenmaß (B x H)	350 mm x 500 mm
Aufbau in mm	4 ESG / 20 / 4 ESG bzw. 4 ESG / 22 / 4 ESG
Abstandhalter	Aluminium, Fa. Erbslöh
Bauteil im SZR	Jalousie mit im Kopfprofil eingebauten Elektromotor

## Grundlagen

DIN EN 1279-6 : 2002-07; Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 6, Produktionskontrolle und periodische Prüfungen, Anhang C, Fogging-test

ift Richtlinie VE-07/2 (2005-08); Sonnenschutzsysteme integriert im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas

Prüfbericht 601 31941/6 vom 04. Dezember 2006

Gutachtliche Stellungnahme 655 31941/6 vom 27. November 2007

## Verwendungshinweise

Der ursprüngliche Prüfbericht dient dem Nachweis des Foggingverhaltens von Einbauten im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas.

## Gültigkeit

Die gutachtliche Stellungnahme zu dem Nachweis des Foggingverhaltens von Einbauten im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isoliergläsern ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ungültigwerden einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 2 Seiten

Gutachtliche Stellungnahme  
1 Auftrag  
2 Grundlage  
3 Ergebnis und Aussage



Das Mehrscheiben-Isolierglas erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1279-6, Anhang C\*) sowie der Prüfung nach ift Richtlinie VE-07/2 mit erhöhter Temperatur (80 +/-5) °C

\*) auf Grundlage des Prüfberichts 601 31941/5 und der Erklärung des Herstellers zum Aufbau, eingesetzten Materialien und Verarbeitung des Mehrscheiben-Isolierglases

ift Rosenheim  
14. August 2008

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Irina Hausstetter, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik